

**COMISSÃO DE TURISMO****REQUERIMENTO Nº DE 2021****(Da Comissão de Turismo)**

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo, sugerindo a realização de obras de restauração da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e §1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requiero a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo ao Ministério do Turismo a realização de obras de restauração da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, tendo em vista a aprovação do Requerimento nº 82/2021, de minha autoria, em reunião deliberativa extraordinária desta Comissão no dia 08/12/2021.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2021.

Deputado **BACELAR**

Presidente



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Bacelar

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD217808956200>



**COMISSÃO DE TURISMO****INDICAÇÃO Nº DE 2021****(Da Comissão de Turismo)**

Sugere a realização de obras de restauração da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo,

Construída no século XVI, a igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Largo de Santo Antônio, em Salvador, já não realiza mais suas tradicionais missas.

A histórica igreja foi o local onde Irmã Dulce - canonizada Santa Dulce dos Pobres pelo Vaticano em outubro de 2019 - foi batizada e fez a primeira comunhão, em 1922. Ela foi construída em 1594, quando Cristóvão de Aguiar Daltro, senhor de engenho de Água de Meninos, deu início a construção de uma pequena capela em honra a Santo Antônio. Segundo a Arquidiocese de Salvador, no século XVI, o Padre Antônio Vieira utilizou o púlpito da igreja para pregar seu sermão 'À beira das trincheiras', a fim de impedir que tropas holandesas, comandadas por Maurício de Nassau, conquistassem Salvador. Por 40 dias, as trincheiras defenderam a cidade da invasão.



O templo atual foi muito modificado a partir de 1813, com algumas melhorias e ampliações feitas até o início do século 20. Seu interior é revestido de escaiola, com talha neoclássica. A fachada é em estilo rococó.

A parte mais comprometida da igreja é o telhado - as telhas já não seguram a água das chuvas e tem comprometido paredes, forros, pisos e arcos. A infiltração no teto se soma ainda à presença de cupins, bactérias e fezes de pombo, que entram pelas falhas da estrutura. Contudo, não é apenas o telhado que necessita de restauração, e sim todo o templo.

A igreja já vem há bastante tempo precisando de uma grande reforma, porque a última aconteceu em 1905.

Os bens históricos culturais edificados integram um elemento essencial da constituição dos povos visto que são produtos, testemunhos e marcas das diversas culturas e realizações do passado e que, se devidamente conservados, preservam a memória da cultura para o futuro. Assim sendo, confirma-se a importância de se preservar esse legado às futuras gerações, restaurando a Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

Diante disto, enviamos ao Ministério do Turismo a presente indicação.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2021.

Deputado **BACELAR**

Presidente

