



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

### REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº DE 2014 (do Sr. Simplício Araújo)

Solicita ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Wellington Moreira Franco, informações sobre as obras do Aeroporto de Bacabal (MA).

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 116 e inciso I do art. 115, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República Wellington Moreira Franco, solicitação de informações sobre as obras do Aeroporto de Bacabal (MA).

São os seguintes:

- 1- Qual a previsão de entrega da obra?
- 2- Existe processo licitatório em andamento? Quais são, de que modalidade, e em que fase está?
- 3- De quanto foram os gastos com a obra até o momento?
- 4- Relato da situação do processo de contratação e delegação à Prefeitura Municipal para continuidade das obras no Aeroporto de Bacabal (MA).
- 5- Cópia do cronograma físico e das planilhas dos custos previstos para a execução das obras no Aeroporto de Bacabal (MA).

## **JUSTIFICATIVA**

Sem condições adequadas para receber voos regulares, atualmente, o Aeroporto Regional Presidente Sarney, em Bacabal (MA) foi interditado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Como as exigências não foram cumpridas, o local continua sem poder funcionar.

O aeroporto foi interditado em junho de 2008 para a regularização e recuperação da estrutura. Além de aviões particulares o aeroporto também, era rota das aeronaves de malote dos Correios e de bancos, com a interdição, o município de Bacabal (MA) deixou de ser rota de voo.

Os sinais de abandono são vistos de longe. O mato há tempos toma conta do local. Na parte interna do prédio sede, as infiltrações comprometem a estrutura. Parte do foro já desabou. Não tem água no local para fazer a limpeza, os vigias fizeram um improviso para armazenar a água da chuva. A instalação elétrica está comprometida. Problemas também na pista de pouso e decolagem. Além do mato, muitas rachaduras, pouco restou da sinalização. Motos e bicicletas trafegam pela pista que deveria ser usada pelos aviões.

Ante o exposto, e no cumprimento das prerrogativas constitucionais de fiscalização atribuídas aos membros Poder Legislativo, é que requeiro, para o devido processamento regimental, o presente pedido de informação.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2014.

**Deputado Simplício Araújo**  
(SOLIDARIEDADE MA)