



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**DEPUTADO PADRE JOÃO**

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° , DE 2023**

**(Do Deputado Sr. Padre João)**

Apresentação: 27/03/2023 17:39:34.330 - CFFC

REQ n.55/2023

Requer informações ao Ministro dos Transportes, Sr. Renan Filho, acerca da vistoria técnica realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT na obra do muro de contenção localizado no km 96 da BR-262, no município de Abre Campo-MG.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), sejam solicitadas informações ao Ministro dos Transportes, Sr. Renan Filho, acerca da vistoria técnica realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT na obra do muro de contenção localizado no km 96 da BR-262, no município de Abre Campo-MG.

**JUSTIFICAÇÃO**

O muro de contenção acabado do km 96 da BR-262, em Abre Campo -MG, desabou no dia 21.03.2023. Essa contenção é conhecida tecnicamente como cortina atirantada e tinha o objetivo de estabilizar o talude após um desmoronamento no local há um ano.

DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS SIQUEIRA  
Endereço: Gabinete 743 - Anexo IV - Câmara dos Deputados - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900  
E-mail: [dep.padrejoao@camara.leg.br](mailto:dep.padrejoao@camara.leg.br) Telefone: (61) 3215-5743



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Padre João  
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD236413611400>



\* C D 2 3 6 4 1 3 6 1 1 4 0 \*



## CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO PADRE JOÃO

Apresentação: 27/03/2023 17:39:34.330 - CFFC

REQ n.55/2023

Em 02 de fevereiro, o portal Caparaó<sup>1</sup> informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT realizou vistoria técnica no local para investigar as possíveis causas do acidente e tentar solucionar o problema.

À época da referida visita técnica realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, a obra já apresentava rachaduras enormes que comprometeram sua sustentação e agora se encontra em estado de desmoronamento, conforme imagem do Portal Caparaó<sup>2</sup>, a seguir:



Imagen: Fevereiro de 2023.



Imagen: Março de 2023.

<sup>1</sup> <https://www.portalcaparao.com.br/noticias/visualizar/40037/muro-inacabado-do-dnit-em-abre-campo-comeca-a-ruir-desvio-do-km-96-da-br-262-pode-ser-afetado?search=muro>

<sup>2</sup> <https://www.portalcaparao.com.br/noticias/visualizar/40444/desaba-o-muro-de-contencao-inacabado-no-km-96-da-br-262>

DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS SIQUEIRA

Endereço: Gabinete 743 - Anexo IV - Câmara dos Deputados - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900

E-mail: [dep.padrejoao@camara.leg.br](mailto:dep.padrejoao@camara.leg.br) Telefone: (61) 3215-5743



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Padre João  
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD236413611400>



\* C D 2 3 6 4 1 3 6 1 4 0 0 \*



## CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO PADRE JOÃO

As obras ficaram paradas no meio do caminho e, agora, moradores temem que o terreno continue cedendo e comprometa novamente o trecho do desvio provisório, o que pode deixar a rodovia interditada novamente.

Dessa forma, com intuito de fiscalização e transparência acerca das providências necessárias para a resolução do problema apresentado, bem como, para a garantia de prevenção de possível interdição do Km 96 da Rodovia BR 262, venho solicitar a V. Exa., a síntese da vistoria técnica realizada pelo DNIT, em forma de relatório, contendo as possíveis causas do acidente e soluções para o caso.

Sala das Comissões, 27 de março de 2023.

**PADRE JOÃO**

**Deputado Federal PT/MG**

DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS SIQUEIRA  
Endereço: Gabinete 743 - Anexo IV - Câmara dos Deputados - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900  
E-mail: [dep.padrejoao@camara.leg.br](mailto:dep.padrejoao@camara.leg.br) Telefone: (61) 3215-5743



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Padre João  
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD236413611400>



\* C D 2 3 6 4 1 3 6 1 1 4 0 0 \*