



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
GABINETE DO MINISTRO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS

OFÍCIO Nº 603/2023/ASPAR/GM

Brasília, na data da assinatura.

A Sua Excelência o Senhor  
Deputado **Luciano Bivar**  
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

**Assunto: Requerimento de Informação nº 156/2023, de autoria do Deputado Roberto Monteiro.**

Senhor Primeiro-Secretário,

1. Cumprimentando-o cordialmente, faço referência ao Ofício 1ªSec/RI/E/nº 46 (6954468), de 20 de março de 2023, que encaminha o Requerimento de Informação nº 156/2023 (6842557), do Deputado Roberto Monteiro, solicitando informações ao Ministério dos Transportes informações quanto às obras necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), localizada no município de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, solicitou também cópia de todos os projetos e trabalhos efetivamente realizados na Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves) nos últimos 10 anos, assim como aqueles que serão realizados nos próximos 4 anos.

2. Sobre o assunto, a Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário - SNTR, por meio do Ofício nº 90/2023/SNTR (6937450) de 20 de março de 2023, encaminhou os esclarecimentos prestados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, Ofício nº 42938/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (6932199), de 14 de março de 2023, conforme segue, e, inclusive anexou os projetos elaborados no período requerido pelo Senhor Deputado.

*“A esse respeito, conforme análise da área técnica, informo que o segmento em questão, também conhecido como “Contorno de Volta Redonda”, foi implantado por meio do Convênio nº 322/2007, firmado entre este DNIT e a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, as obras de implantação da rodovia não foram oficialmente recebidas por esta Autarquia, devido a pendências executivas, contratual e ambiental.*

*Ademais, em recente Decisão Judicial, o DNIT foi obrigado a realizar o levantamento da situação atual da via, bem como realizar os procedimentos orçamentários para decretação de Emergência, visando a correção dos problemas existentes e redução dos pontos críticos.*

*Dessa forma, informo que este DNIT, no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro, trabalha atualmente no levantamento dos dados da via e elabora um Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., para a execução emergencial de Conservação/Manutenção da rodovia.*

*No que diz respeito aos Projetos e trabalhos efetivamente realizados nos últimos dez anos, apresento, em anexo, as cópias dos documentos solicitados.*

*Por fim, quanto aos serviços previstos para os próximos quatro anos, informo que não há ações de grande magnitude planejadas ou em curso que abarcam o trecho em questão. No entanto, encontra-se em análise de viabilidade a instalação de Redutores Eletrônicos de Velocidade na rodovia BR-393/RJ, no trecho entre*

*os km 0,0 e o km 12,6, bem como a execução de obras de Conservação/Manutenção Emergenciais, que contemplarão também melhorias na sinalização."*

3. Por fim, reafirmo que a equipe técnica desta Pasta permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO**

Ministro de Estado dos Transportes

**Anexos:**

Anexo I (6932313);  
Anexo II (6934219);  
Anexo III (6934277);  
Anexo IV (6934372);  
Anexo V (6934386);  
Anexo VI (6934413);



Documento assinado eletronicamente por **José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, Ministro de Estado dos Transportes**, em 25/04/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7060666** e o código CRC **DDB9E02A**.



Referência: Processo nº 50000.004942/2023-30



SEI nº 7060666

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - 6º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone: (61) 2029-7007 / 7051 - [www.infraestrutura.gov.br](http://www.infraestrutura.gov.br)



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OFÍCIO Nº 90/2023/SNTR

Brasília, na data da assinatura.

À  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
Ministério dos Transportes

**Assunto: Requerimento de Informação nº 156/2023, de autoria do Deputado Federal Roberto Monteiro.**

Senhor Secretário-Executivo,

1. Faço referência ao Requerimento de Informação nº 156/2023 (SUPER nº 6842557), de autoria do Deputado Roberto Monteiro (PL/RJ), que requer informações referente às obras necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), localizada no município de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, encaminhado pelo Ofício nº 109/2023/ASPAR/GM, de 17 de fevereiro de 2023 (SUPER nº 6842561), da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos desta pasta, que encaminha para análise e manifestação.

2. Sobre o assunto, com cópia à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos desta Pasta, informamos que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, em resposta ao Ofício nº 112/2023/ASPAR/GM, de 17 de fevereiro de 2023 (SUPER nº 6842701), da ASPAR, esclareceu, por meio do Ofício nº 42938/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE, de 14 de março de 2023 (SUPER nº 6932199) e seus Anexos I, II e II (SUPER nº 6932313, 6934219 e 6934277), que:

*“A esse respeito, conforme análise da área técnica, informo que o segmento em questão, também conhecido como “Contorno de Volta Redonda”, foi implantado por meio do Convênio nº 322/2007, firmado entre este DNIT e a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, as obras de implantação da rodovia não foram oficialmente recebidas por esta Autarquia, devido a pendências executiva, contratual e ambiental.*

*Ademais, em recente Decisão Judicial, o DNIT foi obrigado a realizar o levantamento da situação atual da via, bem como realizar os procedimentos orçamentários para decretação de Emergência, visando a correção dos problemas existentes e redução dos pontos críticos.*

*Dessa forma, informo que este DNIT, no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro, trabalha atualmente no levantamento dos dados da via e elabora um Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., para a execução emergencial de Conservação/Manutenção da rodovia.*

*No que diz respeito aos Projetos e trabalhos efetivamente realizados nos últimos dez anos, apresento, em anexo, as cópias dos documentos solicitados.*

*Por fim, quanto aos serviços previstos para os próximos quatro anos, informo que não há ações de grande magnitude planejadas ou em curso que abarcam o trecho em questão. No entanto, encontra-se em análise de viabilidade a instalação de Redutores Eletrônicos de Velocidade na rodovia BR-393/RJ, no trecho entre os km 0,0 e o km 12,6, bem como a execução de obras de Conservação/Manutenção Emergenciais, que contemplarão também melhorias na sinalização.”*

3. Assim, sem mais para o momento, esta Secretaria permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Anexos: I - Requerimento de Informação nº 349/2023 (SUPER nº 6872271).  
II - Ofício nº 42938/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE (SUPER nº 6932199);  
III - Anexo I (SUPER nº 6932313);  
IV - Anexo II (SUPER nº 6934219); e,  
V - Anexo III (SUPER nº 6934277).

Respeitosamente,

**VIVIANE ESSE**

Secretária Nacional de Transporte Rodoviário - SNTR



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Esse, Secretária Nacional de Transporte Rodoviário**, em 20/03/2023, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6937450** e o código CRC **097020F0**.



Referência: Processo nº 50000.004942/2023-30



SEI nº 6937450

Esplanada dos Ministérios, Bloco R  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone: - [www.infraestrutura.gov.br](http://www.infraestrutura.gov.br)



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Sede do DNIT em Brasília/DF  
Diretor Geral  
Coordenação de Assuntos Parlamentares

OFÍCIO Nº 42938/2023/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE

Brasília, *data da assinatura eletrônica.*

À  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SNTR**

Ministério dos Transportes  
Esplanada dos Ministérios – Bloco R, 2º Andar, Anexo, Ala Leste  
70.044-902 – Brasília/DF

Referência: Ofício nº 112/2023/ASPAR/GM – Processo nº 50000.004942/2023-30 (na origem)

**Assunto: Requerimento de Informação nº 156/2023, de autoria do Deputado Federal Roberto Monteiro.**

Prezados,

1. Trata-se da instrução de Requerimento de Informação nº 156/2023, de autoria do Deputado Federal Roberto Monteiro, o qual requer informações quanto às providências tomadas acerca das obras da Rodovia do Contorno (“Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves”), no trecho entre as BR-393 e BR-116, no Município de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, bem como solicita cópia dos Projetos e trabalhos efetivamente realizados nos últimos dez anos e os que estão previstos para os próximos quatro anos.
2. Nesta senda, a Assessoria de Assuntos Parlamentares do Ministério dos Transportes – ASPAR/MT, consoante Ofício nº 112/2023, solicitou que este Departamento encaminhasse as informações diretamente a essa Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário - SNTR/MT, para manifestação junto à Presidência da República.
3. A esse respeito, conforme análise da área técnica, informo que o segmento em questão, também conhecido como “Contorno de Volta Redonda”, foi implantado por meio do Convênio nº 322/2007, firmado entre este DNIT e a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, as obras de implantação da rodovia não foram oficialmente recebidas por esta Autarquia, devido a pendências execucional, contratual e ambiental.
4. Ademais, em recente Decisão Judicial, o DNIT foi obrigado a realizar o levantamento da situação atual da via, bem como realizar os procedimentos orçamentários para decretação de Emergência, visando a correção dos problemas existentes e redução dos pontos críticos.
5. Dessa forma, informo que este DNIT, no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio de Janeiro, trabalha atualmente no levantamento dos dados da via e elabora um Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., para a execução emergencial de Conservação/Manutenção da rodovia.
6. No que diz respeito aos Projetos e trabalhos efetivamente realizados nos últimos dez anos, apresento, em anexo, as cópias dos documentos solicitados.
7. Por fim, quanto aos serviços previstos para os próximos quatro anos, informo que não há ações de grande magnitude planejadas ou em curso que abarcam o trecho em questão. No entanto,

encontra-se em análise de viabilidade a instalação de Redutores Eletrônicos de Velocidade na rodovia BR-393/RJ, no trecho entre os km 0,0 e o km 12,6, bem como a execução de obras de Conservação/Manutenção Emergenciais, que contemplarão também melhorias na sinalização.

8. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Documentos anexos:

- I - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 3729 1 a 3 (13939833)
- II - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 3729 1 a 6 (13939958)
- III - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 3924 (13940179)
- IV - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 4804 (13940225)
- V - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 4822 (13940295)
- VI - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 4911 (13940365)
- VII - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 4949 (13940418)
- VIII - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 5504 (13940471)
- IX - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 5902 (13940568)
- X - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 5977 (13940662)
- XI - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL: 6582 (13940999)
- XII - Projeto Rodovia BR-393 e 116/RJ VOL:6970 (13941312)

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*  
FABRÍCIO DE OLIVEIRA GALVÃO  
Diretor-Geral Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Fabrício de Oliveira Galvão, Diretor Geral-Substituto**, em 14/03/2023, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **13962480** e o código CRC **91FC30F2**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.006211/2023-60

SEI nº 13962480



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A  
CEP 70040-902  
Brasília/DF |



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Deputado Federal Roberto Monteiro PL**  
**- RJ**

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES**

(Do Sr. **ROBERTO MONTEIRO**)

Solicita informações ao Ministério dos Transportes informações quanto às obras necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), localizada no município de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, sejam solicitadas informações ao Ministério dos Transportes no sentido de esclarecer esta Casa quanto às providências tomadas em relação à Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), que compreende um trecho de 12,54km ligando a BR-393 à BR-116, localizada no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Requeiro ainda, que seja oferecida copia de todos os projetos e trabalhos efetivamente realizados na Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves) nos últimos 10 anos, assim como aqueles que serão realizados nos próximos 4 anos.

Gabinete 316 Anexo IV – Praça dos Três Poderes – DF.  
Telefone (061) 3215-5316

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Monteiro

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg.autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235764377700>

Requerimento 156/2023 RIC (6842557) SEI 50000.004942/2023-30 / pg. 7

Apresentação: 16/02/2023 17:21:24,393 - MESA

RIC n.156/2023



\* C D 2 3 5 7 6 4 3 7 7 0 0 \*





# CÂMARA DOS DEPUTADOS

## Deputado Federal Roberto Monteiro PL

### - RJ

Apresentação: 16/02/2023 17:21:24,393 - MESA

RIC n.156/2023

### JUSTIFICAÇÃO

A Rodovia do Contorno, localizada no Município de Volta Redonda, anunciado em 1995, com responsabilidade inicial do Governo Federal posteriormente transferida para o Governo do Estado do Rio de Janeiro<sup>1</sup>.

Os trabalhos de construção da rodovia fora paralisado ao menos três vezes, por problemas ambientais, suspeita de superfaturamento e falta de verbas.<sup>2</sup>

Reiniciadas em 2010, as obras foram novamente suspensas novamente com a descoberta, durante uma escavação, de mais de meia tonelada de resíduos sólidos despejados pela Companhia Siderúrgica Nacional, que foi obrigado a retirar o material, que estava irregular no aterro.<sup>3</sup>

Em setembro de 2017, 12 anos após a última paralização, a obra foi inaugurada em dezembro, de acordo com a lei federal número 11.792, de 2 de outubro de 2008.

Desde sua inauguração a Rodovia não passa por manutenção, em 2021, depois de uma série de acidentes com vítimas fatais em frente a um condomínio localizado à beira da Rodovia, o DNIT instalou quebra-molas no trecho, sendo aquela a única intervenção na estrada.

<sup>1</sup> Governo entrega Rodovia do Contorno em Volta Redonda, no estado do Rio - <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/governo-entrega-rodovia-do-contorno-em-volta-redonda-no-estado-do-rio>

<sup>2</sup> Após 22 anos de espera, Rodovia do Contorno é inaugurada em Volta Redonda - <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/apos-22-anos-de-espera-rodovia-do-contorno-e-inaugurada-em-volta-redonda.ghtml>


<sup>3</sup> CSN terá de tirar lixo tóxico de aterro irregular no RJ - <https://www.estadao.com.br/brasil/csn-tera-de-tirar-lixo-toxico-de-aterro-irregular-no-rj>

Gabinete 316 Anexo IV – Praça dos Três Poderes – DF.  
Telefone (061) 3215-5316



Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Monteiro

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg.autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235764377700>



\* C D 2 3 5 7 6 4 3 7 7 0 0 \*



# CÂMARA DOS DEPUTADOS

## Deputado Federal Roberto Monteiro PL - RJ

Recentemente, segundo o jornal Folha do Aço<sup>4</sup> publicou matéria mostrando que os técnicos do DNIT apontaram diversos problemas na rodovia, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras.

Apesar de tudo isso, as mortes causadas por acidentes na rodovia não diminuíram ou cessaram, no dia 28/01/2023, por exemplo, um acidente ceifou a vida de três pessoas, entre elas um bebê, e deixaram feridos ainda mais duas pessoas que estavam no carro.

Diante disso, e visando garantir a segurança da rodovia e a vida da população que utiliza a rodovia, faz-se necessário tais esclarecimentos.

Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2023.

**Roberto Monteiro**

Deputado Federal

4 Vítimas de acidente na Rodovia do Contorno serão sepultadas hoje -  
<https://folhadoaco.com.br/2023/01/30/vitimas-de-acidente-na-rodovia-do-contorno-serao-sepultadas-hoje/>

Gabinete 316 Anexo IV – Praça dos Três Poderes – DF.  
Telefone (061) 3215-5316

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Monteiro

Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg.autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235764377700>

Requerimento 156/2023 RIC (6842557) SEI 50000.004942/2023-30 / pg. 9

