



CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO N.º 250, DE 2024 **(Do Sr. Zé Trovão)**

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, solicitando a destinação de recursos financeiros para a execução de obras de infraestrutura, mais especificamente a construção de uma rotatória na BR 280, KM 164, que dá acesso à comunidade Espigão do Bugre, Mafra, localizado no Estado de Santa Catarina.

DESPACHO:

PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE E, APÓS, ARQUIVE-SE.

PUBLICAÇÃO INICIAL

Art. 137, caput - RICD



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO Nº _____, DE 2024
(Do Deputado Zé Trovão)

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, solicitando a destinação de recursos financeiros para a execução de obras de infraestrutura, mais especificamente a construção de uma rotatória na BR 280, KM 164, que dá acesso à comunidade Espigão do Bugre, Mafra, localizado no Estado de Santa Catarina.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 113, inciso I, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhada, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, a Indicação anexa, solicitando a destinação de recursos financeiros para a execução de obras de infraestrutura, mais especificamente destinação de recursos financeiros para construção de uma rotatória na BR 280, KM 164, que dá acesso à comunidade Espigão do Bugre, Mafra localizada no Estado de Santa Catarina.

Brasília, de _____ de 2024.

ZÉ TROVÃO
Deputado Federal
PL/SC





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)

INDICAÇÃO Nº , DE 2024
(Do Senhor Zé Trovão)

Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, solicitando a destinação de recursos financeiros para a execução de obras de infraestrutura, mais especificamente a construção de uma rotatória na BR 280, KM 164, que dá acesso à comunidade Espigão do Bugre, Mafra, localizado no Estado de Santa Catarina.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura,

O referido trecho da BR 280 apresenta alto volume de tráfego, incluindo veículos de carga de 25 metros, ônibus escolares, veículos de passeio e tráfego local de agricultores, parques turísticos e empresas de cerâmica. A confluência da via local com a BR 280 é extremamente perigosa, pois os motoristas de veículos pesados enfrentam dificuldades em realizar manobras com segurança devido à falta de espaço e à alta velocidade do tráfego na rodovia.

O local já foi palco de diversos acidentes, além de frequentes colisões com danos materiais. A falta de uma rotatória dificulta o acesso seguro à comunidade Espigão do Bugre, à escola e à empresa JBS Biodiesel, colocando em risco a vida de pedestres e motoristas.

A atual situação gera transtornos e atrasos para a comunidade local, que precisa utilizar essa via para acessar serviços essenciais.



