

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº _____, DE 2025
(Do Sr. CELSO RUSSOMANNO)

Requer ao Senhor Ministro de Estado da Defesa informações sobre a situação da infraestrutura da torre de controle do Aeródromo Leite Lopes, no Município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Ex^{a.}, com base no art. 50 da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa, no sentido de esclarecer esta Casa quanto à situação da infraestrutura da torre de controle do Aeródromo Leite Lopes, no Município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

JUSTIFICAÇÃO

No dia 06 de novembro de 2025 o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) enviou-nos ofício relatando graves problemas com relação à infraestrutura das instalações, equipamentos e meio ambiente nas dependências da NAV Brasil, no aeroporto de Ribeirão Preto/SP.

Dentre os itens verificados foram apontados os seguintes problemas:

1. Infiltração e goteira na sala de descanso da Torre Container;
2. Mobiliário e cadeiras em estado precário, havendo elevado índice de trabalhadores com problemas ortopédicos de coluna;
3. Estrutura da Torre Container torta, com ferrugem, infiltração e calços soltando do lado direito;



4. Placa da cobertura da escada da torre solta, com risco de queda e acidente;
5. Falta de manutenção preventiva periódica nos aparelhos de ar condicionado;
6. Estacionamento com alagamento e com buraco, que já causaram acidente de trabalho;
7. Empoçamento no caminho entre o estacionamento e a Torre de Controle;
8. Água parada e lixo na obra paralisada da Torre, com risco de foco de mosquitos e outros animais;
9. Containers depósitos com entulho que favorecem a criação de animais;
10. Ocorrência de escorpiões e cobras no sítio aeroportuário e nas imediações da Dependência da Nav Brasil em Ribeirão Preto (DNBRP); e
11. Falta de informação sobre a captação de som e áudio ambientais.

O Ofício relata que esses problemas ocorrem desde o ano de 2011 e que perduram até o momento. As imagens atuais mostram situações gravíssimas, uma vez que a degradação nas instalações e equipamentos da torre de controle, além de elevar a incidência de problemas de saúde nos controladores de tráfego aéreo, pode ocasionar riscos à aviação.

De acordo com a correspondência enviada, os fatos já foram objeto de notificação por parte do SNTPV ao Ministério Público do Trabalho por meio da Notícia de Fato nº 001540.2025.15.006/0, no dia 24/01/2025, e registrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº 20251010455, no dia 24/10/2025.

Diante desse cenário, com o objetivo de municiar esta Casa com os subsídios necessários ao exercício de sua função fiscalizadora, e tendo em vista que a NAV-Brasil, criada pela Lei nº 13.903, de 2019, responsável pela infraestrutura e pelos serviços de controle do tráfego aéreo no Aeroporto de Ribeirão Preto, é empresa pública vinculada ao Ministério da



Defesa, solicitamos o envio de informações oficiais e detalhadas sobre a atual situação da referida instalação, os contratos de manutenção e conservação em vigor, os recursos orçamentários alocados e as providências previstas para solucionar os problemas apontados.

Sala das Sessões, em de de 2025.

Deputado CELSO RUSSOMANNO

