



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

(Do Sr. Capitão Alberto Neto)

Requer do Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia, o Senhor Almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, informações sobre planejamentos e prazos para evitar novos apagões em Manacapuru e Iranduba.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados requeiro seja encaminhado ao Ministro de Minas e Energia, o Senhor Almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, informações sobre planejamentos e prazos para evitar novos apagões em Manacapuru e Iranduba.

Justificação

Manacapuru e Iranduba, municípios na região metropolitana de Manaus, tiveram novamente o fornecimento de energia suspenso nesta segunda-feira (18). Este é o segundo apagão na região nos últimos cinco dias.

Os moradores dos dois municípios também enfrentaram apagões recorrentes. A falta de energia foi decorrente da tentativa de furto do cabo subaquático. A promessa da concessionária de energia era que o serviço seria restabelecido, entretanto, o prazo para



normalizar os serviços estão sendo grandes e os prejuízos maiores ainda.

Além de prejudicar diretamente moradores, comerciantes, que estão perdendo toneladas de alimentos perecíveis, a problemática afetou o serviço de saúde, que está paralisado, e as escolas, que estão de portas fechadas.

De acordo com informações da Eletrobrás Distribuição Amazonas, na ocasião, um equipamento foi danificado após uma tentativa de furto de cabo subaquático de 69 kV, no Rio Negro. Ainda em nota, a Eletrobrás Distribuição Amazonas afirmou que previsão para normalizar gradativamente o serviço em algumas localidades de Iranduba e Manacapuru seria até o fim do dia de ontem. Porém, diante do trabalho minucioso, “a solução que trará confiabilidade no sistema levará em torno de 25 dias para ser finalizada”.

Mais de 100 mil habitantes estão há dias sem energia ou sofrendo com os prejuízos materiais e imateriais que a falta de luz acarreta.

Sem informações ou expectativa de um planejamento para evitar novos ataques, à população e autoridades ficam a mercê da própria sorte.

Diante do exposto solicito as seguintes informações:

- 1) Quais medidas estão sendo planejadas para solucionar o problema supracitado;
- 2) Por que o prazo para o restabelecimento da energia está sendo acima de 10 dias;
- 3) Que medidas deseguranças foram adotadas para coibir novos ataques;
- 4) Quais medidas poderiam ser tomadas para efetivar o pronto restabelecimento neste tipo de situação.

Sendo a fiscalização uma das funções típicas do legislador, faz-se necessária a aprovação deste requerimento de informações para obtenção de dados suficientes a respeito da atuação do Poder Executivo, a fim
Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 933 – CEP 70160-900 – Brasília/DF
Tels (61) 3215-5933/1933



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Capitão Alberto Neto

de se assegurar a efetividade das leis ou, se assim for necessário, tomar medidas para que sejam implementadas de forma eficiente e transparente.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 21 de fevereiro de 2019.

CAPITÃO ALBERTO NETO
Deputado Federal
PRB-AM