

## **COMISSÃO EXTERNA – ACIDENTE NA BASE DE ALCÂNTARA**

**REQUERIMENTO N.º \_\_\_\_\_ DE 2003.**  
**(Da Senhora Vanessa Graziotin)**

Requer solicitação de informações junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia sobre a eficiência do foguete VLS-1.

**Senhor Presidente,**

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 115, inciso I do Regimento Interno, requeiro de V.Ex<sup>a</sup>. seja encaminhado ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia pedido de informação referente a eficiência do foguete VLS-1.

### **JUSTIFICAÇÃO**

Para que o lançamento de satélites tenha sucesso são necessários vários lançamentos de foguete a fim de que sejam verificados todos os parâmetros de vôo do mesmo: se o deslanchamento dos estágios ocorrem no tempo certo, se a queima do combustível é homogênea, de forma que os resultados sejam iguais em toda a série lançada.

De acordo com notícias veiculadas, já foram colocados satélites caros a bordo do VLS-1 que, com todos os fracassos, aumentaram o prejuízo do investimento. Nesse sentido, solicita-se o seguinte:

- Como se dão os procedimentos de lançamento dos foguetes tanto no Centro de Lançamento de Alcântara como no Centro Tecnológico Aeroespacial de São José dos Campos (SP), a fim de comprovar a eficiência do VLS-1?
- Quantos e quais os valores dos satélites colocados a bordo do VLS-1?

**Sala das Comissões, em 28 de setembro de 2003.**

**Deputada VANESSA GRAZIOTTIN  
PCdoB - AM**