



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Roberto Monteiro PL
- RJ

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

(Do Sr. **ROBERTO MONTEIRO**)

Solicita informações ao Ministério dos Transportes informações quanto às obras necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), localizada no município de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, sejam solicitadas informações ao Ministério dos Transportes no sentido de esclarecer esta Casa quanto às providências tomadas em relação à Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves), que compreende um trecho de 12,54km ligando a BR-393 à BR-116, localizada no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

Requeiro ainda, que seja oferecida cópia de todos os projetos e trabalhos efetivamente realizados na Rodovia do Contorno (Rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves) nos últimos 10 anos, assim como aqueles que serão realizados nos próximos 4 anos.

Apresentação: 16/02/2023 17:21:24.393 - MESA

RIC n.156/2023



Gabinete 316 Anexo IV – Praça dos Três Poderes – DF.
Telefone (061) 3215-5316

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Monteiro
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235764377700>



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Federal Roberto Monteiro PL

- RJ

Apresentação: 16/02/2023 17:21:24.393 - MESA

RIC n.156/2023

JUSTIFICAÇÃO

A Rodovia do Contorno, localizada no Município de Volta Redonda, anunciado em 1995, com responsabilidade inicial do Governo Federal posteriormente transferida para o Governo do Estado do Rio de Janeiro¹.

Os trabalhos de construção da rodovia fora paralisado ao menos três vezes, por problemas ambientais, suspeita de superfaturamento e falta de verbas.²

Reiniciadas em 2010, as obras foram novamente suspensas novamente com a descoberta, durante uma escavação, de mais de meia tonelada de resíduos sólidos despejados pela Companhia Siderúrgica Nacional, que foi obrigado a retirar o material, que estava irregular no aterro.³

Em setembro de 2017, 12 anos após a ultima paralização, a obra foi inaugurada em dezembro, de acordo com a lei federal numero 11.792, de 2 de outubro de 2008.

Desde sua inauguração a Rodovia não passa por manutenção, em 2021, depois de uma série de acidentes com vitimas fatais em frente a um condomínio localizado à beira da Rodovia, o DNIT instalou quebra-molas no trecho, sendo aquela a única intervenção na estrada.

¹ Governo entrega Rodovia do Contorno em Volta Redonda, no estado do Rio - <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/governo-entrega-rodovia-do-contorno-em-volta-redonda-no-estado-do-rio>

² Após 22 anos de espera, Rodovia do Contorno é inaugurada em Volta Redonda - <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/apos-22-anos-de-espera-rodovia-do-contorno-e-inaugurada-em-volta-redonda.ghtml>

³ CSN terá de tirar lixo tóxico de aterro irregular no RJ - <https://www.estadao.com.br/brasil/csn-tera-de-tirar-lixo-toxico-de-aterro-irregular-no-rj>



* C D 2 3 5 7 6 4 3 7 7 7 0 0 *



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Roberto Monteiro PL
- RJ

Recentemente, segundo o jornal Folha do Aço⁴ publicou matéria mostrando que os técnicos do DNIT apontaram diversos problemas na rodovia, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras.

Apesar de tudo isso, as mortes causadas por acidentes na rodovia não diminuíram ou cessaram, no dia 28/01/2023, por exemplo, um acidente ceifou a vida de três pessoas, entre elas um bebê, e deixaram feridos ainda mais duas pessoas que estavam no carro.

Diante disso, e visando garantir a segurança da rodovia e a vida da população que utiliza a rodovia, faz-se necessário tais esclarecimentos.

Sala das Sessões, 01 de fevereiro de 2023.

Roberto Monteiro

Deputado Federal

⁴ Vítimas de acidente na Rodovia do Contorno serão sepultadas hoje -
<https://folhadoaco.com.br/2023/01/30/vitimas-de-acidente-na-rodovia-do-contorno-serao-sepultadas-hoje/>

Gabinete 316 Anexo IV – Praça dos Três Poderes – DF.
Telefone (061) 3215-5316

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Roberto Monteiro
Para verificar a assinatura, acesse <https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD235764377700>



* C D 2 3 5 7 6 4 3 7 7 7 0 0 *