



CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO N.º 1.412, DE 2025 **(Do Sr. Zé Trovão)**

Sugere reparos urgentes na alça de acesso à BR-101, sentido Araquari-Curitiba, no entroncamento com a BR-280 – Km 58, em Araquari-SC..

DESPACHO:
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE E, APÓS, ARQUIVE-SE.

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO Nº _____, DE 2025
(Do Deputado Zé Trovão)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, sugerindo reparos urgentes na alça de acesso à BR-101, sentido Araquari-Curitiba, no entroncamento com a BR-280 – Km 58, em Araquari-SC.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex^a. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo reparos urgentes na alça de acesso à BR-101, sentido Araquari-Curitiba, no entroncamento com a BR-280 – Km 58, em Araquari-SC.

Sala das Sessões, em _____ de _____ de 2025.

ZÉ TROVÃO
Deputado Federal
PL/SC





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)

INDICAÇÃO Nº , DE 2025
(Do Senhor Zé Trovão)

Sugere reparos urgentes na alça de acesso à BR-101, sentido Araquari-Curitiba, no entroncamento com a BR-280 – Km 58, em Araquari-SC..

Excelentíssimo Sr. Ministro dos Transportes;

Apresento, por meio desta, a presente indicação ao Ministério dos Transportes, solicitando providências urgentes para reparos no asfalto, melhoria da sinalização e instalação de iluminação pública na alça de acesso da BR-280 à BR-101, sentido Araquari-Curitiba, nas proximidades do Posto Mimi Araquari Norte, localizado no Km 58 da BR-101, no município de Araquari-SC bem como as alças de acesso saindo da BR280 entrando na BR10 sentido ao Norte do Estado (Araquari/SC para Curitiba/PR), saindo da BR280 entrando na BR101 sentido ao Sul do Estado. (Jaraguá do Sul/SC para Florianópolis/SC), saindo da BR101 entrando na BR280 sentido ao Norte do Estado (Florianópolis/SC para Araquari/SC) e acesso saindo da BR101 entrando na BR280 sentido ao Sul do Estado (Joinville/SC para Jaraguá do Sul/SC), conforme imagem abaixo:






CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)



O referido trecho apresenta condições extremamente precárias de trafegabilidade. A alça de acesso encontra-se completamente esburacada, oferecendo sérios riscos aos motoristas que transitam diariamente pela região — em especial, veículos pesados como caminhões, dado que a área é de intenso fluxo logístico. Além disso, a sinalização horizontal e vertical é insuficiente ou inexistente, agravando ainda mais a insegurança no local. A ausência de iluminação também compromete a visibilidade, principalmente durante a noite e em condições climáticas adversas.

A situação descrita compromete não apenas a segurança viária, mas também afeta diretamente a eficiência logística da região, estratégica para o escoamento da produção e circulação de mercadorias, sendo rota fundamental para o setor industrial de Araquari e cidades vizinhas. Destaca-se ainda que esse trecho é utilizado por trabalhadores, moradores e turistas, sendo essencial para o desenvolvimento econômico e social local.

Diante do exposto, solicito que o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT ou do órgão responsável pela concessão da via, viabilize recursos financeiros e técnicos para a recuperação imediata da infraestrutura no trecho em questão, além da implementação de sinalização adequada e iluminação pública.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Zé Trovão (PL/SC)

Sala das Sessões, em de de 2025.

ZÉ TROVÃO
Deputado Federal
PL/SC

Apresentação: 22/05/2025 16:17:19.750 - Mesa

INC n.1412/2025



* C D 2 5 0 2 6 6 4 1 7 2 0 0 *