

## **COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - CME**

### **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

#### **REQUERIMENTO Nº. , de 2008**

(do Sr. Eduardo Sciarra)

Requer que sejam convidados o Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, o Diretor-Geral da ANEEL, Jerson Kelman e o Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, Hermes Chip, a comparecer a esta Comissão, em reunião de Audiência Pública, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a exportação de energia elétrica para a Argentina.

**Senhor Presidente,**

Requeiro, nos termos do inciso III do artigo 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, depois de ouvido o Plenário desta Comissão, que sejam convidados a comparecer a este órgão técnico, em reunião de Audiência Pública, em data a ser fixada, o Ministro das Minas e Energia, Edison Lobão e o Diretor-Geral da ANEEL, Jerson Kelman, o Diretor-Geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, Hermes Chip, para prestar esclarecimentos sobre a exportação de energia elétrica para a Argentina.

#### **JUSTIFICATIVA**

Esta Comissão precisa ser informada sobre os pormenores da iniciativa do governo brasileiro de “emprestar” energia elétrica para a Argentina, conforme portaria do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), assinada ontem pelo Ministro Edison Lobão.



É indispensável a presença das autoridades convidadas, as quais contribuirão para o debate e o aprofundamento de algumas questões. Dentre elas, pode-se questionar se a Argentina tem condições efetivas de devolver a energia “emprestada”, uma vez que possui problemas de suprimentos e poderá não ter como cumprir os contratos com o Brasil.

Sala das Comissões, de novembro de 2008

Deputado EDUARDO SCIARRA



C3B2DF6817